

aufmerksam geworden. Von der Funktionalität und der einfachen Handhabung ist man sehr angetan.

Jetzt wurde eine weitere Maschine ausgestattet.



Abbildung: Die Düse des S100 besprüht der Fräser.
(fraes021m.jpg)

Das MMKS-System:

Steidle[®] Spraymat S100/1 – Y8 – H2 - ZM1150 - VDGLTR

Einstellungen:

Flüssigkeitsventil: 1/10 Umdrehung geöffnet

Luftventil : 3/4 Umdrehung geöffnet

Medium: Fremdmedium

Maschine:

FRÄSMASCHINE